

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG • Am TÜV 1 • 30519 Hannover

ibm haustechnik manjah GmbH
Herr Frank Franetzki
Schwedenstraße 11
17033 Neubrandenburg



**TÜV NORD Systems
GmbH & Co. KG**
Elektro-, Klima- & Bautechnik
Hannover

Am TÜV 1
30519 Hannover
Tel.: +49 511 998 - 61741
Fax: +49 511 998 - 61487
GBHannover@tuev-nord.de

www.tuev-nord.de

TÜV®

Unser / Ihr Zeichen

Ansprechpartner/in
C. Klokow
E-Mail: cklokow@tuev-nord.de

Durchwahl
Tel.: - 61673
Mobil: -0160 888 3345

Bitte bei Antwort angeben
8003003679

Datum
18.11.2019

Zertifizierung gemäß DIN 14675 Brandmeldeanlagen, Überwachungsaudit Abschluss

Sehr geehrter Herr Franetzki,

es freut mich Ihnen mitteilen zu können, dass das Überwachungsaudit erfolgreich abgeschlossen wurde. Den Auditbericht erhalten Sie beiliegend zur Kenntnis.

Mit freundlichen Grüßen

TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Elektro-, Klima - & Bautechnik Hannover



i. A. Carsten Klokow

Sitz der Gesellschaft
TÜV NORD Systems GmbH & Co. KG
Große Bahnstraße 31
22525 Hamburg
Tel.: 040 8557-0
Fax: 040 8557-2295
info@tuev-nord.de
www.tuev-nord.de

TÜV NORD GROUP

Vorsitzender des Aufsichtsrates
Dr. Dirk Stenkamp

Amtsgericht Hamburg
HRA 102137
USt.-IdNr.: DE 243031938
Steuer-Nr.: 27/628/00031

Komplementär
TÜV NORD Systems
Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg

Amtsgericht Hamburg
HRB 88330
Geschäftsführer
Dr. Ralf Jung (Vorsitzender)
Silvio Konrad
Dr. Astrid Petersen
Ulf Theike

Commerzbank AG, Hamburg
BIC (SWIFT-Code): COBADEFFXXX
IBAN-Code: DE 73 2004 0000 0405 6222 00

Deutsche Bank, Hannover
BIC (SWIFT-Code): DEUTDE2HXXX
IBAN-Code: DE 90 2507 0070 0026 3640 00



**P18F101
(BMA-AB 10)
Zertifizierung Brandmeldeanlagen
Kompetenzzertifizierung**



Rev. 10 / 09.18

Akten - Nr.: 8003003679

Auditbericht **Abweichungsbericht**

Brandmeldeanlagen - BMA
 Sprachalarmierungsanlagen - SAA

Audit Erweiterungsaudit Überwachungsaudit Wiederholungsaudit

Auftraggeber

Fachfirma Fachplanungsbüro Fachplaner

Name: ibm haustechnik manjah GmbH
Vertretungsberechtigter: _____
Straße: Schwedenstraße 11
Postleitzahl/Ort: 17033 Neubrandenburg
Telefon: 0395/42293980

Betriebsstätte für die die Zertifizierung beantragt wurde

Name: s. o.
Straße: _____
Postleitzahl/Ort: _____

Stützpunkt für den die Zertifizierung beantragt wurde

Name: ----
Straße: _____
Postleitzahl/Ort: _____

Weiterer Stützpunkt für den die Zertifizierung beantragt wurde

Name: ----
Straße: _____
Postleitzahl/Ort: _____

Auditierungsdatum: 19.08.19 bis 18.11.19

Zertifizierungsgrundlage: Brandmeldeanlagen DIN 14675 – Teil 2: Anforderungen an die
Fachfirma

Auditor: Herr Klokow

Geltungsbereich:

- Planung (Entwurfs- und Ausführungsplanung)
- Projektierung (Werk- und Montageplanung)
- Montage
- Inbetriebsetzung
- Abnahme
- Instandhaltung

- ohne Systemeinschränkung
- mit Systemeinschränkung

Systeminhaber BMA	Systembezeichnung BMA
Systeminhaber SAA	Systembezeichnung SAA

- Verantwortliche Person/Personen BMA

Name	Vorname
Franetzki	Frank

- Verantwortliche Person/Personen SAA

Name	Vorname

Ergebnis der Dokumentenprüfung:

- BMA SAA Die erforderlichen Dokumente haben vollständig vorgelegen.
- BMA SAA Die erforderlichen Dokumente haben nicht vollständig vorgelegen.
- BMA SAA Die erforderlichen Dokumente wurden den Anforderungen gerecht.
- BMA SAA Die erforderlichen Dokumente wurden nicht den Anforderungen gerecht.

Ergebnis der Prüfung der fachtechnischen Kenntnisse:

- BMA SAA Die erforderlichen fachtechnischen Kenntnisse sind nachgewiesen.
 BMA SAA Die erforderlichen fachtechnischen Kenntnisse sind nicht nachgewiesen.

Ergebnis der Prüfung der Unterlagenzugriffsmöglichkeiten bei der Fachfirma:

- BMA SAA Die erforderlichen Unterlagen sind vorhanden.
 BMA SAA Die erforderlichen Unterlagen sind nicht vollständig vorhanden.

Ergebnis der Prüfung der Ausrüstung der Fachfirma:

- BMA SAA Die erforderliche Ausrüstung ist vorhanden.
 BMA SAA Die erforderliche Ausrüstung ist nicht vollständig vorhanden.


Ergebnis der Prüfung der Ausführungsqualität einer Brandmeldeanlage:

- BMA SAA Es wurden keine Abweichungen von den Normen und der Dokumentation festgestellt.
 BMA SAA Es wurden geringfügige Abweichungen von den Normen und/oder der Dokumentation festgestellt.
 BMA SAA Es wurden erhebliche Abweichungen von den Normen und/oder der Dokumentation festgestellt.

Die Ausstellung eines Zertifikats/ nicht Zurückziehung des Zertifikats wird:

- BMA SAA empfohlen. BMA SAA nicht empfohlen.
Die Nachauditierung wird
 empfohlen. nicht empfohlen.
 Es wird der Abbruch der Auditierung empfohlen.


Datum: 18.11.2019

Unterschrift: 
(Auditor)

Bewertung und Entscheidung über die Ausstellung/Zurückziehung eines Zertifikats:

- BMA SAA Ein Zertifikat wird ausgestellt.
 BMA SAA Ein Zertifikat wird nicht ausgestellt;
 BMA SAA Das Zertifikat wird nicht zurückgezogen.
 BMA SAA Das Zertifikat wird zurückgezogen.

Datum: 22.11.19

Unterschrift: 
(Fachleiter des Zertifizierungsbereichs)